



TARIFFE REVISIONI COMPLETE

Da febbraio 2026

PRESTAZIONI INCLUSE

Manodopera:

Revisione del movimento.

Ricambi:

Componenti soggetti ad usura del movimento, in base alla disponibilità.
Lubrificanti, guarnizioni e tubi.

PRESTAZIONI NON INCLUSE

Interventi su cassa, bracciale, quadrante e lancette.

I ricambi non inclusi vengono fatturati in aggiunta.

Cofanetto e libretto di restauro.

Lucidatura:

La lucidatura è opzionale su richiesta.

REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEI BRACCIALI

Gratuita tranne eventuali pezzi aggiunti.

COSTI DI ANALISI

In caso di rifiuto, i preventivi vengono fatturati al costo di € 270.

VINTAGE

Referenze a 4 numeri

- CELLINI
- DATE
- DATEJUST
- DAY-DATE
- EXPLORER
- GMT-MASTER
- LADY OYSTER
- OYSTER PERPETUAL
- MILGAUSS
- SEA-DWELLER
- SUBMARINER

€ 1.630

- DATEJUST: 6305
- NON OYSTER: 2780
- OYSTER PERPETUAL: 6098
- OYSTERQUARTZ: 5100

€ 3.810*

- COSMOGRAPH: 6239, 6240, 6241, 6262, 6263, 6264, 6265, 6269, 6270
- DAY-DATE: 1831, 6511
- EXPLORER: 6150, 6350
- GMT-MASTER: 6542
- MILGAUSS: 6541, 6543
- SUBMARINER: 5508, 5510, 5514, 5517, 6200, 6204, 6205, 6536, 6538
- TURN-O-GRAPH: 6202

€ 5.440*

- CHRONOGRAPH: 2508, 3335, 3346, 3525, 3666, 3835, 3997, 4048, 4113, 4500, 4537, 4767, 4768, 5036, 6034, 6036, 6232, 6234, 6236, 6238
- MOONPHASE: 6062, 8171

€ 8.700*

LUCIDATURA E SATINATURA

(opzionale)

€ 330

RESTAURO COMPLETO



- Un'offerta di restauro del movimento e della cassa e del bracciale dell'orologio è disponibile presso il Laboratorio di Restauro Rolex di Ginevra.
- Nell'offerta sono inclusi il cofanetto di restauro e il libretto di servizio esclusivi.
- I prezzi sono calcolati su preventivo e comunicati entro un tempo massimo di 3 mesi (in caso di rifiuto, i preventivi sono fatturati al costo di € 2.180).

Prezzo consigliato al pubblico. IVA Incl.

Prezzi dei pezzi di ricambio su base scambio.

Dopo l'analisi e a seconda dello stato dell'orologio, Rolex si riserva il diritto di rifiutare la revisione completa e di proporre un preventivo per un'offerta di restauro.

* Solo il Laboratorio di Restauro di Ginevra è autorizzato a intervenire su questi modelli.

Rolex Italia S.P.A., Via Manzoni, 5 A, 20121 Milano, Italia